# 关于马金铺街道化城社区

# 高家村雪脚寺保护修缮的建议

尊敬的呈贡区人民政府领导同志：

我是呈贡区马金铺街道化城社区高家村居民高珅，现就读于贵州民族大学民族学与历史学学院历史学专业。近期我在田野考察中发现化城社区高家村雪脚寺存在年久失修的问题，目前已沦为危房，为了保护这一历史文化遗产，我特向区政府提出修缮保护的建议，并建议将其作为一般不可移动文物进行保护。

**建筑现状**

雪脚寺位于化城社区高家村西北，始建年代不详，现存建筑应为清中期前后所建。该建筑坐向西北，面朝东南，前临鱼塘，后靠农田，建筑面积约1000平方米。据现存建筑推测当为两进院落建筑，山门现已不存，原址现为村民自建房屋。山门后方两侧有厢房，现均已不存。前殿为单檐硬山顶建筑，现已被改建为民房，立面保存状况差，面临倒塌风险，但其布局尚存，内部梁架构造大体完整，西北侧立面有券门遗迹，当为建筑原始遗存，对于恢复建筑原始风貌具有一定意义。前殿后方两侧有厢房，为双层重檐建筑，其中西南侧厢房保存完整，一层原有门窗均被封堵，原有面貌不存，但二层木制窗户大体保存完整，风格简朴；东北侧厢房一层半

间已被拆除，原址上现为临时彩钢瓦建筑，二层状况与西南侧厢房一致。正殿为单檐硬山顶建筑，面阔三间，进深三间，外立面木制门窗现已不存，代以红砖封砌，但其内部梁架结构保存完整，为五架梁结构；瓦屋面保存状况良好，有琉璃彩遗存，正脊、垂脊有瓦件装饰，纹饰精美，额枋、雀替有木刻纹样，具有一定艺术价值。

**修缮保护的必要性**

对雪脚寺个体而言，雪脚寺是高家村仅存的一处古代寺庙建筑遗存，“进村找庙，进庙找碑”，这是学界长期强调的历史学专业学习与研究方法。而高家村雪脚寺具有悠久的历史，是本村居民世代传承的文化遗产。它不仅是宗教场所，更是历史的见证，对于研究村落历史文化演进具有重要价值。修缮保护雪脚寺，就是保护村落文化根脉，维系乡土文化的传承。随着时间的推移，雪脚寺不可避免地出现了不同程度的损坏。如果不及时进行修缮保护，这一珍贵的历史文化遗产可能会面临消失的风险。修缮保护不仅可以延长雪脚寺的使用寿命，更能保留其独特的文化特色和历史信息，为后代留下宝贵的财富。

而从呈贡区全局出发，呈贡在历史上是重要的农耕区域，具有深厚的农耕文化传统，农耕文化的延续，在呈贡区文化建设中具有不可替代的地位。而近年来，由于城市化建设，大量农耕村落已经拆迁消失，而原先村落中保留下来的村庙、民居就成为了延续文脉的重要载体。目前，呈贡区辖区内仅

马金铺与七甸两个街道还保留有大量农耕村落，在这些村落中确实存在着大量村庙、民居同雪脚寺一样没有得到较好的保护修缮，随时面临着湮灭的风险。如果这些古建消失了，若干年后伴随着城市化的进一步发展，仅剩的几个村落也消失了，我们应当如何回馈先人父老的养育？如何向后世子孙证明我们来过?

因此我建议对高家村雪脚寺进行古建修缮，并将其列入呈贡区一般不可移动文物进行保护。让这历史建筑得以流传后世。

同时，也希望政府能够对农村文物保护给予高度重视和支持，借第四次全国文物普查工作，共同为保护文化遗产贡献力量。


此致


敬礼!

建议人：高珅

2024 年 1 月 19 日

附件：





雪脚寺前殿



雪脚寺正殿


西南侧
雪脚寺厢房
东北侧